

国際エネルギースター製品のロゴ表示適合調査結果

■実施時期：2001年12月～2002年1月

■調査内容

(1) 調査概要

国際エネルギースター適合製品において、製品本体にロゴが表示されているかを販売現場にて抜き取り調査した。また、カタログでのロゴ表示と説明文についても調査した。

(2) 調査の現場・対象店舗

調査現場は、東京都千代田区の秋葉原駅周辺における電気製品販売店街の地域とし、調査対象販売店はOA機器を販売している7店舗とした。

(3) 調査事項

コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、スキャナについて、以下の事項を調査した。

- ・店頭における製品本体へのロゴ表示の有無。
- ・当該商品のカタログを入手し、カタログ中のロゴ表示と説明文の有無。

■調査結果

- ・調査サンプル数


調査品目	メーカー数	モデル数
コンピュータ	12	77
ディスプレイ	14	53
プリンタ	8	47
スキャナ	3	8
合計	37	185

次に示す表示状況の各グラフにおける内容は以下の通り。

- ・本体表示……製品本体のロゴ表示の有無。
- ・カタログ表示……製品販売用のカタログにおけるロゴ表示の有無。
- ・ロゴ説明……製品販売用のカタログにおけるロゴに関する説明（当該製品が適合しているなどの説明）の有無。


コンピュータのロゴ表示状況

■あり ■なし




ディスプレイのロゴ表示状況

■あり ■なし




プリンタのロゴ表示状況

■あり ■なし



スキャナのロゴ表示状況

■あり ■なし



■結果概況

- ・製品本体へのロゴの表示は、コンピュータについては半数近く表示されていたが、他の品目についてはほとんど表示されていなかった。
- ・カタログにおけるロゴの表示は、スキャナについてはほとんどなかったが、その他の品目についてはほぼ表示されていた。
- ・カタログにおけるロゴの説明文は、スキャナについてはなかったが、その他の品目についてはロゴの表示がある場合、ほとんど記載されていた。